



8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

أعزائي أولياء أمور في مدرسة نورثيست الثانوية Northeast High School :

تعمل منطقة فيلادلفيا التعليمية يوميًا لضمان أن يتمتع طلابنا وموظفينا ببيئة آمنة وصحية للتعليم والعمل. بالنيابة عن المنطقة التعليمية ، أكتب إليكم لأشارككم وأطلعكم على المعلومات حول تقرير بلاط الأرضية التالف في الغرفة 21-A. تستخدم هذه الغرفة كمكتب للعضو في هيئة التدريس بمدرسة نورثيست الثانوية. مراجعة سجلاتنا تؤكد أن بلاط الأرضية التالف هذا يحتوي على الأسبستوس.

فوراً بعد استلام الإخطار ، قام منسق منطقة المبنى FAC بزيارة المدرسة لتقييم الظروف وتقييم مدى الضرر. نتيجة لزيارة منسق منطقة المبنى FAC ، تم إغلاق الغرفة 21-A على الفور. في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ، أكمل مفتش بيئي معتمد من جهة خارجية تقييمًا للأضرار و أنشأ نطاقًا من العمل لانحسار بلاط الأرضية وإزالتها. قام المفتش أيضًا بمسح مناطق أخرى من المبنى في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لتوثيق أية تلف و أضرار لحقت بالمواد المحتوية على الأسبستوس. حددت نتائج الفحص ست مناطق إضافية بها بلاط أرضية ، وأنابيب بها تلف و التي تحتوي على الأسبستوس.

بناءً على الضرر الذي تم تحديده ، لا تعتقد المنطقة التعليمية أن هناك ضررًا فوريًا أو وشيكًا على الطلاب والموظفين في المبنى ؛ ومع ذلك ، فقد بدأنا العمل مع مدير المدرسة Crowder لوضع جدول لإصلاح أو إزالة المواد التالفة. سوف تتم مشاركة هذه الخطة مع المدير البيئي في اتحاد المعلمين في فيلادلفيا. نظرًا للعدد الكبير للطلاب المسجلين بمدرسة نورثيست الثانوية ومقدار الأنشطة والبرامج في المبنى ، ستحدد المنطقة التعليمية عمل أنشطة الانحسار و الحد (من الضرر) خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة و عيد الشكر و العطلة الشتوية عندما لا يكون الطلاب في المبنى. سوف يبدأ العمل خلال عطلة نهاية أسبوع يوم المحاربين القدامى هذه لإصلاح بلاط الأرضية التالف في الممرات و الغرفة 21-A .

تتوفر نسخ مطبوعة من تقرير التفتيش في ملف AHERA في المكتب الرئيسي للمدرسة وسيتم نشرها أيضًا على موقع نورثيست الثانوية NEHS و موقع المنطقة التعليمية (www.philasd.org) .

تبقى سلامة الطلاب والموظفين على رأس أولوياتنا. نحن نقدر تفهمكم وصبركم ومرونتكم. يمكنكم الاتصال بمكتب الإدارة البيئية والخدمات على الرقم 215-400-4730 بشأن أسئلتكم أو ملاحظتكم أو أية مخاوف أخرى.

بإخلاص،

Danielle Floyd
الرئيس التنفيذي للعمليات