

2021 年 2 月 3 日

尊敬的费城学区家庭们，

由于我们的学校在进行通风系统的维修和改进，发布在网上[此处](#)的校级通风系统报告将有所变动。经认证的空气均衡器将重新测试受影响的区域，通风报告将根据新结果实时更新。这也是为什么之前一些学校的部分教室占用率为零，而现在的空气流通指数和占用率更高。

在我们准备安全地欢迎教职工和学生过渡至面对面教学之际，以下为在过去几天中，为支持学校新鲜空气流通所成功完成的工作列举：

- 在 General Philip Kearny 学校, 对为整个学校提供通风的机房风扇进行重新调试，确保通风系统全面运转，不需要窗户风扇。每间教室都进行了空气流通测试，接下来几天内将会更新测试结果。
- Joseph W. Catharine 学校的暖通空调系统完成全部维修，学校将不再需要窗户风扇。之前占用率低或者为零的教室已经被重新检测，更新报告正在生成。
- 承包商完成了 South Philadelphia 高中通风系统的维修,并重新调试了一个支持学校走廊通风的大排气扇。
- 在 Comegys 学校和 Pollock 学校, 调试了教室内的通风单元以提高新鲜空气流通。为提供最新占用等级进行了新的空气流通测试，报告将在本周发布。

请记住，在我们准备缓慢且安全地过渡到面对面教学之际，良好的通风将继续作为覆盖我们学区所有建筑的安全措施中的一层保障。宾夕法尼亚州和费城健康疾病控制预防中心不断强调采取多层安全措施的重要性——比如强制佩戴口罩，保持社交距离，和勤洗手——以保障在 COVID-19 大流行期间每个人的健康和安。科学表明当这些安全措施到位后，校内传播的风险较低。

了解更多有关我们的通风工作以及健康安全计划的信息，请访问 www.philasd.org/aes。



学区运营团队

运营部
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130

For more information please visit our website or scan code with your camera
WWW.PHILASD.ORG/HEALTHYSCHOOLS

